A405-PH

ChangeLog
Firmware Historie

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

www.knick.de

Content

Content 2
1 Versions-Historie 2
1.1 Version 1.2.0 2
1.2 Version 1.2.1 2
1.3 Version 1.2.2 2
1.4 Version 1.3.0 3

1 Versions-Historie

1.1 Version 1.2.0

Unterstützung für Memosens-pH/ORP-Sensor

Erweiterung der Messbereichsgrenzen beim Betrieb von Memosens Sensoren

Optimierung Temperaturkorrektur bei Memosens Sensoren

Erweiterung der Fehlermeldungen im HART Command 48

Implementierung Sensorkontrolle mit TAG und GROUP

1.2 Version 1.2.1

Optimierung der ENTER-Taste-Erkennung

1.3 Version 1.2.2

Optimierung der Relaissteuerung bei fehlendem oder falschem Sensor.

Optimierung bei der Erkennung von Memosens-Sensoren.

1.4 Version 1.3.0

Änderung: ORP-Kalibrierdatum

Das Kalibrierdatum für den Memosens pH/ORP-Kombisensor wird im Sensor eingetragen.

Neu: Puffersätze Hamilton A, Hamilton B und Kraft hinzugefügt

Unter SNS: BUFFERSET kommen folgende Puffersätze hinzu:
-11-HMA – Hamilton A
-12-HMB – Hamilton B
-13-KRF – Kraft

Bugfix: Kalibriermethode im Memosens

Im Memosens-pH/ORP-Sensor wurde die falsche Kennung für eine Produktkalibrierung eingetragen.