


Guía de instalación

Stratos Multi E471N Transmisores industriales

Etheri\et/IP



Leer antes de la instalación. Conservar para el uso futuro.



www.knick.de

1 Seguridad

Lea también el manual del usuario y la guía de seguridad ("Safety Guide"), y siga las instrucciones de seguridad.

Uso previsto

Stratos Multi E471N es un transmisor industrial en tecnología de 4 cables para la comunicación EtherNet/IP. Cuenta con una toma RJ45 y, por tanto, se puede conectar en una topología de estrella. En el campo del análisis de líquidos, el dispositivo puede medir los valores de pH, Redox, conductividad (de contacto o inductiva) y el contenido de oxígeno tanto disuelto como en fase gaseosa.

Se deben observar las condiciones de funcionamiento nominales definidas al utilizar este producto. Estas condiciones están establecidas en su totalidad en el capítulo de Especificaciones del manual del usuario, así como en esta guía de instalación.

Modo Control función (función HOLD)

Cuando abre los menús de Parametrización, Calibración, o Mantenimiento, Stratos Multi cambia al modo Control función (HOLD). La comunicación EtherNet/IP y los contactos de relé/salidas de corriente se comportan de acuerdo con la parametrización. El estado transmitido a través de EtherNet/IP depende en parte del modo de funcionamiento.

No se deben realizar operaciones mientras el aparato está en modo Control función (HOLD), ya que el sistema puede comportarse de forma inesperada y poner en peligro a los usuarios.


Entradas y salidas (SELV, PELV)

Todas las entradas y salidas deben estar conectadas a los circuitos SELV/PELV.

3 Puesta en servicio

Planos de dimensión


Nota: Todas las dimensiones se indican en milímetros [pulgadas].



- 1 4 orificios para el montaje en tubería 2 2 orificios para el montaje en pared. sellado con tapones obturadores de
- 3 5 prensaestopas
- 4 2 orificios para prensaestopas o conducto de 1/2" v ø21.5 mm

Conexiones

Parte trasera de la unidad frontal



- 1 Terminales para entradas, salidas, contactos de relé, suministro de corriente
- 5 Sello circular
- 2 Toma RJ45 para EtherNet/IP
- 3 Ranura para la tarjeta de memoria. Siga las instrucciones para instalar la
- tarieta de memoria. 4 Interfaz RS-485: conexión de sensor

para sensores Memosens o digitales

7 Placa de módulo para sensores analógicos; por ejemplo, para el módulo de pH

6 Placa de terminales

8 Ranura de módulo para módulos de medición


2 Producto

Contenido del paquete

- · Stratos Multi (unidad básica)
- Bolsa con accesorios pequeños (2 tapones obturadores de plástico, 1 pasador de bisagra, 2 puentes insertables, 1 inserto de sellado de reducción, 1 inserto de sellado múltiple, 2 tapones obturadores, 5 prensaestopas y tuercas hexagonales M20×1,5)
- Informe de prueba 2.2 según EN 10204
- · Guía de instalación
- · Guía de seguridad

Nota: compruebe todos los componentes tras la recepción por posibles daños. No utilice piezas dañadas.

Placa de identificación



Nota: la dirección MAC (00:19:10:xx:xx:xx) se encuentra en una etiqueta aparte.

Instalación eléctrica

ADVERTENCIA! El transmisor no tiene ningún interruptor de encendido. El transmisor debe tener un dispositivo de desconexión dispuesto adecuadamente y accesible en la instalación del sistema. El dispositivo de desconexión debe desconectar todos los cables que lleven corriente y que no estén puestos a tierra, y etiquetarse de manera que se pueda identificar el transmisor asociado.

Antes de empezar la instalación, verifique que todas las líneas a conectar estén desactivadas.

A PRECAUCIÓN! Riesgo de perder la protección hermética especifi**cada.** Apriete los acoplamientos y atornille la carcasa correctamente. Observe los diámetros de cable y pares de apriete admisibles. Usar solo accesorios y piezas de recambio originales.

AVISO! Retire el aislamiento de los cables utilizando una herramienta adecuada para evitar daños.

- 01. Conecte por cable las conexiones. Desactive las salidas de corriente no utilizadas en la parametrización o use los puentes.
- 02. Conecte el suministro de corriente (para los valores, consulte las especificaciones).
- 03. En la medición con sensores analógicos: Inserte el módulo de medición en la ranura del módulo.
- 04. Conecte el sensor.
- 05. Compruebe si todas las conexiones están cableadas correctamente.
- 06. Cierre la carcasa y apriete sucesivamente los tornillos de esta en diagonal.
- 07. Antes de conectar el suministro de corriente, verifique que su tensión esté dentro del rango especificado.
- 08. Conecte el suministro de corriente.

▲ PRECAUCIÓN! La parametrización o ajustes incorrectos puede resultar en salidas incorrectas. Por lo tanto, un especialista del sistema debe poner Stratos Multi en servicio, deben configurarse todos sus parámetros, y debe ajustarse totalmente.

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG



Sede central

Beuckestraße 22 • 14163 Berlin Alemania Teléfono: +49 30 80191-0 Fax: +49 30 80191-200 info@knick.de www.knick.de

Contactos locales

www.knick-international.com

Copyright 2021 • Sujeto a cambios Versión 1

Este documento fue publicado el 11/06/2021.

Los documentos más recientes están disponibles para su descarga en nuestro sitio web debajo de la descripción del producto correspondiente.



TI-212.512-KNES01

098777

Conexión al suministro de corriente

La línea eléctrica puede conducir tensiones peligrosas. Está conectada a los terminales 17 y 18. Debe garantizarse la protección contra el contacto con la instalación adecuada.

Terminal

Suministro de corriente, polaridad inversa protegida, ver especificaciones

Cableado de toma Ethernet RJ45

Pin	Nombre	Descripción	
1	TD+	Datos transmitidos +	
2	TD-	Datos transmitidos -	
3	RD+	Datos recibidos +	
6	RD-	Datos recibidos -	

Accesorios

Accesorios	N.º de referencia
Toma RJ45	ZU1072
Cable adaptador RJ45/M12 tipo D	ZU1073

Integración del sistema

Para la integración del sistema se requiere un archivo EDS de EtherNet/IP (hoja de datos electrónica).

La última versión del archivo EDS, "E471N-Vxxxxxx.eds", está disponible para su descarga en el sitio web de Knick.

Configuración de red

La configuración de red puede ajustarse a través de la interfaz Ethernet o mediante la operación local.

Parametrización ▶ EtherNet/IP ▶ Uso : Sí

Modo dirección IPv4: DHCP o Custom

Si selecciona el modo dirección IPv4 "Custom", introduzca también la dirección IPv4, la máscara de subred y la pasarela estándar. Introduzca la dirección IPv4 0.0.0.0 si no hay ninguna pasarela disponible.

Muestra las direcciones IP y MAC actuales:

Seleccionar menú ▶ Diagnósticos ▶ Información de red

Conexión de sensores digitales

Los sensores Memosens y el sensor de oxígeno óptico SE740 (LDO) están conectados a la interfaz RS-485 del Stratos Multi. A continuación, seleccione el parámetro pertinente para el sensor conectado en la parametrización.

Menú ▶ Parametrización ▶ Selección de sensor [I] [II] ▶ Selección sensor [I]

Terminal	Color del cable	Cable Memosens o cable M12	Placa de terminales
1	Marrón	+3 V	6 5 4 3 2 1
2	Verde LDO: gris	RS-485 A	Shield Shield GND RS485 B RS485 A
3	Amarillo LDO: rosa	RS-485 B	Sensor —
4	Blanco LDO: marrón	GND LDO: blindaje	_
5	Transparente	Blindaje	
6	LDO: blanco	LDO: Power Out	

Asignación de bornes del módulo Memosens

Se puede conectar un segundo sensor Memosens al módulo Memosens MK-MS095N.

Terminal	Color del cable	Cable Memosens	Placa de terminales
A	Marrón	+3 V	RS 485 —
В	Verde	RS-485 A	_ ' _ '
С	Amarillo	RS-485 B	
D	Blanco	GND	SHIEL GND 3.4
E	Transparente	Blindaje	E D C B A

Conexión de sensores analógicos

Módulo de medición de pH/Redox	MK-PH015N
Módulo de medición de oxígeno	MK-OXY046N
Módulo para medición de conductividad por contacto	MK-COND025N
Módulo para medición de conductividad inductiva	MK-CONDI035N
Módulo para medición de conductividad dual	MK-CC065N

Asignación de terminales para módulos de medición

		pН		Redox			rigeno rométrico)
Α	Meas	Núcleo coaxial	_		Α	Cathode	Núcleo coaxial transparente
В	Ref	Blindaje coaxial		Blindaje coaxial	В	Reference	٦
С	SG	_		Núcleo coaxial	С	Anode	Blindaje coaxial rojo
D	+ 3 V source				D	Guard	Gris + verde
Е	+ 3 V drain				Е	ISM (GND)	
F	ISM (GND)				F	ISM (DATA)	
G	ISM (DATA)				G	RTD (GND)	Verde
Н	RTD (GND)	Sonda de temperatura	t	Sonda de emperatura	Н	RTD	Blanco
I	RTD	Sonda de temperatura	t	Sonda de emperatura	ı	Shield	Blindaje de cable amarillo/verde
K	Shield	Blindaje de cable		Blindaje de cable			


= Insertar puente

Conductividad (de contacto) Sensor coaxial de 2 electrodos Sensor de 4 electrodos A I_{hi} Electrodo de corriente Hi B U_{hi} Electrodo de tensión Hi Electrodo 1 c U_{lo} Electrodo de tensión Lo Electrodo 2 D I_{lo} Electrodo de corriente Lo E RTD GND Sonda de temperatura Sonda de temperatura F RTD ••• Sonda de temperatura Sonda de temperatura G RTD ••• Sonda de temperatura Sonda de temperatura (SENSE) H Shield Blindaje de cable Blindaje de cable Conductividad (inductiva) Conductividad (dual)

Conductividad (inductiva) SE 655 / SE 656						tividad (dual) de 2 electrodos
Α	Hi receive	Coaxial	Núcleo (azul)	Α	A CELL	
В	LO receive	rojo	Blindaje (rojo)	В	A CELL (GND)	Blindaje de cable
C	LO send	Coaxial	Blindaje (rojo)	С	RTD	Sonda de temperatura
D	HI send	blanco	Núcleo (azul)	D	A RTD (GND)	Sonda de temperatura
Ε	RTD GND	Verde		Ε	A Shield	
F	RTD	Blanco		F	B CELL	
G	RTD (SENSE)	Amarillo		G	B CELL (GND)	Blindaje de cable
Н	Shield	Blindaje de cable verde/amarillo		н	B RTD	Sonda de temperatura
			ı	B RTD (GND)	Sonda de temperatura	
				K	B Shield	
٦	= Insertar p	uente	= Puente	si sc	lo se usa una s	onda de temperatura

de dos cables

4 Operación y uso Pantalla, teclado



5 Mensajes/Resolución de problemas (Extracto) Mensajes/Resolución de problemas (Extracto)

Error	Mensaje	Solución
	La pantalla está en blanco	Presione cualquier tecla para activar la pantalla después de un posible autodesactivación. Compruebe el suministro de tensión.
	No hay medición, no hay mensaje de error	Compruebe la conexión del sensor/instale el módulo correctamente. Configure la pantalla de medición.
	No hay conexión a través de EtherNet/IP	Compruebe la conexión del RJ45. Haga ping al dispositivo en la red local.
	Sensoface Sensoface	Calibre y ajuste el sensor, compruebe la conexión del sensor, limpie el sensor y, si es necesario, sustituya el cable del sensor.
B073/ B078	Corriente I1/I2 fallo de carga	Compruebe el circuito de corriente, desactive o cortocircuite las salidas de corriente no utilizadas.

6 Especificaciones (Extracto)

Suministro de corriente, terminales 17, 18	80 V (–15 %) 230 V (+10 %) CA; aprox. 15 VA; 4565 Hz 24 V (–15 %)60 (+10 %) V CC; 10 W		
	Categoría de sobretensión II, clase de protección II, grado de contaminación 2		
Tensión de prueba	Test tipo 3 kV CA 1 min después del pretratamiento de humedad		
	Test rutinario 1,4 kV durante 2 s		
EtherNet/IP			
Estándares	IEEE 802.3, IEC 61784-1		
ID de proveedor de ODVA	1593		
ID de dispositivo de ODVA	Dispositivo genérico (43)		
Nombre de la estación de ODVA	Stratos Multi E471N		
Bornes	1x RJ45		

Comunicación de RJ45	10 Mbit/s (10BASE-T), 100 Mbit/s (100BASE-TX)
Recomendación de cable	CAT 5, CAT 5e, CAT 6
Aislamiento galvánico	Blindaje a potencial de tierra
Resistencia de aislamiento	2250 V CC, 250 V/1,5 kV CA (50/60 Hz) durante 60 s
Entradas y salidas (SE	ELV, PELV)
Entrada del sensor 1	Para sensores Memosens/ópticos (SE 740), aislada galvánicamente
Entrada/salida de datos	Interfaz asíncrona RS-485, 9600/19200 Bd
Entrada del sensor 2	Para un módulo de medición o módulo de medición analógico/ISM¹¹, aislada galvánicamente
Entrada/salida de datos	Interfaz asíncrona RS-485, 9600 Bd
Entrada OK1	Aislada galvánicamente (acoplador óptico)
	Conmutación entre juegos de parámetros A/B, medición de caudal, control de función
Power Out	Salida de suministro de corriente, a prueba de cortocircuito, 0,5 W, para funcionamiento del sensor SE740
	Desact.; 3,1 V (2,99 V3,25 V); 14 V (12,0 V16,0 V); 24 V (23,5 V24,9 V)
Salida 1, 2 Out 1, Out 2	0/4 mA 20 mA, flotante, resistencia de carga hasta 500 Ω , conectada galvánicamente
	Cuando se utilizan las salidas de corriente, no se puede utilizar ni Ethernet ni los contactos de relé.
Mensaje de fallo	3,6 mA o 22 mA (programable)
Activo	Máx. 11 V
Pasivo	Tensión de suministro 3 V24 V
Contacto REL1, REL2	Contacto de relé, flotante
Capacidad de contacto con carga óhmica	CA <30 V _{rms} /<15 VA CC <30 V/<15 W
Corriente máx. de conmutación	3 A, máx. 25 ms

1) ISM con opción TAN FW-E053

Interferencia emitida

Dispositivo	
Pantalla	Pantalla gráfica TFT a color, 4.3", retroiluminación blanca
Resolución	480 × 272 píxeles
Carcasa	
Carcasa de plástico	Fibra de vidrio reforzada Material del frontal de la unidad: PBT Material de parte trasera de la unidad: PC
Protección	IP66/IP67/TYPE 4X exterior (con compensación de presión) cuando el dispositivo está cerrado
Inflamabilidad	UL 94 V-0 para partes externas
Peso	1,2 kg (1,6 kg incluyendo accesorios y embalaje)
Bornes	
Bornes con conexión de tornillo	Para hilos simples y trenzados de 0,2 mm² a 2,5 mm²
Par de torsión de apriete	De 0,5 Nm a 0,6 Nm
Cableado	
Longitud de pelado	Máx. 7 mm
Resistencia a la temperatura	> 75 °C/167 °F
Condiciones operativ	as nominales
Clase climática	3K5 según EN 60721-3-3
Clase de ubicación	C1 según EN 60654-1
Temperatura ambiente	−20 °C-60 °C/−4 °F-140 °F)
Altitud del lugar de instalación	Suministro de corriente máx. 60 V CC en altitudes superiores a 2000 m (AMSL)
Humedad relativa	5 %95 %
Transporte y almacen	amiento
Temperatura de transpor- te/almacenamiento	−30 °C70 °C/−22 °F158 °F
EMC	

2) Este equipo no está diseñado para el uso doméstico, y no se puede garantizar la protección adecuada de la recepción de radio en esos entornos.

Inmunidad a la interferencia Aplicaciones industriales

Clase A (aplicaciones industriales)2)